

SikaForce®-7120 L40

1-K ljepljivo visoke čvrstoće – idealno za lijepljenje plastike

Tehnički podaci

| | |
|--|---|
| Kemijska baza | jednokomponentni poliuretan |
| Boja | smeđa |
| Udio krutih tvari | 95% |
| Način otvrđnjavanja | vlagom iz zraka |
| Gustoća (svježeg materijala) ¹⁾ (CQP 006-6) ²⁾ | 1.4 g/cm ³ |
| Viskoznost | 10,000 mPa·s (Brookfield RVT 4/10) uz povećanje do max. 20,000 nakon 3 mjeseca |
| Adekvatna temperatura za rad | +15°C to +30°C |
| Otvoreno vrijeme ¹⁾ (CQP 591-1) | cca. 13 min. |
| Vrijeme otvrđnjavanja ¹⁾ (CQP 591-1) | cca. 40 min. |
| Rok uporabe za 1000 litarski spremnik | 3 mjeseca |
| Rok uporabe za manja pakiranja | 6 mjeseci |

¹⁾ Temperatura ispitivanja: +23°C and 50% r.h. ²⁾ CQP: Corporate Quality Procedure

Opis

Jednokomponentno poliuretansko ljepljivo koje otvrđnjava upijanjem okolne vlage. Tijekom procesa otvrđnjavanja ljepljiva, dolazi do pojave malih mješurića koji imaju ulogu samoizravnavanja neravnih površina.
Ovaj proizvod proizведен je u skladu sa ISO 9001, sustavom za upravljanje kvalitetom i ISO 14001, sustavom za upravljanje okolišem.

Prednosti proizvoda

- Osnovno je ljepljivo na vlagu.
- Osnovno je ljepljivo na vlagu.
- Dobra adhezija na većinu plastičnih materijala.

Područja primjene

Prvenstveno se koristi kod proizvodnje sendvič panela koji kao materijal za vanjsku oblogu imaju PVC, ABS, čelik ili drvo, a moraju se zalijepiti s ispunom od polistirena, poliuretana ili drva.

Industry



Otvrdnjavanje

Otvrdnjavanje SikaForce®-a -7120 L40 počinje kemijskom reakcijom između ljepila i vlage. Više temperature ubrzavaju proces, a niže temperature usporavaju proces otvrđnjavanja.

Kemijska otpornost

U slučaju izloženosti kemijskom ili termičkom utjecaju, preporuča se napraviti prethodna ispitivanja. Molimo kontaktirati našu tehničku službu za savjet.

Upute za primjenu

Priprema površine

Površine koje se planiraju lijepiti, u većini slučajeva treba prethodno pripremiti kako bi osigurali optimalnu adheziju i čvrstoću spoja. Priprema podloga može se sastojati od brušenja brusnim papirom, odmašćivanja, tretiranja plamenom (tzv. "Corona" tretiranje) ili odgovarajućim predpremazima, te upotreba nekih drugih tehnika. Posebno na metalima, velika je prednost korištenja predpremaza tj. "primera".

Prilikom otvrđnjavanja ljepila, dolazi do otpuštanja ugljičnog dioksida. Ukoliko podloge nisu porozne, potrebno je poduzeti određene mјere kako bi ugljični dioksid imao izači između zaliđenih površina. Vrsta odgovarajuće pripreme podloga određuje se prethodnim testovima. Za savjet u slučaju specifične primjene, molimo kontaktirati našu tehničku službu.

Rad

Ovisno o podlogama koje će se lijepiti, preporučena potrošnja ljepila iznosi od 150 do 350 g/m². Točna potrošnja može se odrediti prethodnim testovima za svaku od podloga. SikaForce®-7120 L40 je ljepilo koje otvrđnjava upijanjem vlage, stoga se strogo preporuča poprskati površinu koja će se lijepiti ili samo ljepilo sa maglicom vode kako bi inicirali proces otvrđnjavanja. Količina vode za prskanje ovisi o materijalima koji će se lijepiti, ali svakako njen udio mora biti od 5-15% u odnosu na količinu nanešenog ljepila.

Optimalni udio potrebne vode za prskanje kod lijepljenja specifičnih kombinacija materijala, moguće je odrediti samo praktičnim ispitivanjem u procesu proizvodnje. Upotreba automatskih jedinica za nanašanje ljepila je preporučljivo, a njih je također, moguće nabaviti u Sika-i.

Ručno: nanijeti gleterom i spojiti površine uz odgovarajući pritisak prije kraja perioda navedenog kao "otvoreno vrijeme". Za detaljnije informacije, molimo kontaktirati našu tehničku službu.

Tlačenje

Za spajanje materijala potrebno je osigurati pritisak od minimalno 200 g/cm². Pritisak spajanja ovisi o materijalu koji se koristi kao ispuna i treba se odrediti prethodnim testovima. Navedeni pritisak mora biti manji od maksimalne tlačne čvrstoće materijala za ispunu. Zaliđeni materijali ne smiju se micati u toku procesa tlačenja.

Čišćenje

Neotvrđnuto ljepilo može se odstraniti s alata i opreme pomoću proizvoda SikaForce®-7260 Cleaner. Jednom otvrđnuti materijal može se odstraniti samo mehaničkim putem.

Uvjeti skladištenja

Držati materijal na suhom mjestu i temperaturi od +10°C do +30°C. Ne izlagati direktnom utjecaju sunca ili mraza. Po otvaranju pakiranja, sadržaj treba biti zaštićen od djelovanja vlage iz zraka. Minimalna temperatura prilikom transporta može biti do 0°C.

Ostale informacije

Prema zahtjevu, raspoložive su kopije sljedećih dokumenata:

- Sigurnosno –tehnički list

Pakiranja

| | |
|-------|---------|
| Kanta | 25 kg |
| Baćva | 210 kg |
| Vreća | 1200 kg |

Osnove za valorizaciju

Svi tehnički podaci navedeni u ovom listu bazirani su na osnovu provedenih laboratorijskih testova. Stvarno izmjerene vrijednosti mogu varirati u odnosu na navedene uslijed okolnosti koje su izvan naše kontrole.

Informacije važne za zdravlje i sigurnost

Za ophođenje sa kemijskim materijalima, kao i za skladištenje i odlaganje, potrebno je poznavati i poštivati upute i odredbe iz Sigurnosnog lista u kojem se nalaze svi potrebni fizikalni, sigurnosni, toksikološki i ekološki podaci o materijalu.

Pravni dodatak

Naše tehničke preporuke u riječi i slici korisne su za primjenu, a dajemo ih kao podršku kupcu i korisniku prema našem iskustvu. One odgovaraju trenutačnom stanju i stupnju spoznaje u nauci i praksi, dajemo ih prema našem najboljem znanju i iskustvu, premda nisu obavezne i ne znače ugovorni pravni odnos, te nemaju dodatne obaveze iz ugovora o kupovini. One ne oslobođaju kupca od ispitivanja naših proizvoda na prikladnost primjene u predviđene svrhe korištenja, uz vlastitu odgovornost i odgovornost zaštite prava trećih osoba. U svemu ostalom važe naši opći uvjeti poslovanja. Za sve daljnje tehničke informacije obratite se na najbližu Sika tehničku službu.

Dodatne informacije dostupne na:
www.sika.com ili www.sika.dk
www.sika-croatia.hr

Sika Croatia d.o.o.
Industrija
Puškarićeva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 65 94 245
Fax +385 1 65 94 251

